



# COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

Via Marconi 37 - 27020 Travacò Siccomario - PV  
tel.: 0382482003-482230 • Fax: 0382482303

## ORDINANZA SINDACALE

n. 010 – 2014 -- del 09 LUGLIO 2014 --

### ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI PER ASSICURARE CONDIZIONI DI SICUREZZA: SISTEMAZIONE DANNI PALESTRA COMUNALE

#### IL SINDACO

**Premesso che** a seguito di sopralluogo effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Locale, come da Rapporto di servizio dell'Agente di Polizia Locale Giovanni Latiano, n. 08/2014, si è preso atto dei danni causati alla palestra comunale, a seguito delle forti precipitazioni meteoriche che hanno interessato il territorio in data 07/07/2014;

**Considerato che** si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza dei locali della palestra con la sostituzione dei vetri infranti e la riparazione della porta antipanico di emergenza, lato ovest, al fine di garantire l'incolumità degli utenti;

**Rilevato che** nell'imminenza potrebbero presentarsi ulteriori abbondanti precipitazioni, che potrebbero causare ulteriori danni ai locali della palestra comunale di cui sopra;

**Tenuto conto che** l'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000, come sostituito dalla L. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche con contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono pregiudicare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

**Rilevato che** l'art. 1 del D.M. Interno 05 agosto 2008 stabilisce che, ai fini di cui all'art. 54 del D.lgs 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità della popolazione;

#### Richiamati:

- Gli art.li 50 e 54 del D.lgs 267/2000;

#### ORDINA

- Alla ditta Artigianvetro di Massimo Pelagallo, con sede legale in Travacò Siccomario, Via Einaudi 4, di provvedere alla sostituzione del vetro ed alla

riparazione della porta antipanico della palestra comunale, danneggiati ai seguito delle precipitazioni del 07/07/2014;

- All'Ufficio Tecnico Comunale di predisporre gli adempimenti necessari all'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della ditta Artigianvetro, di Massimo Pelagallo, con sede legale in Travacò Siccomario, Via Einaudi 4;
- Che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000;

La presente ha effetto dalla data di pubblicazione con riserva dei provvedimenti definitivi che saranno adottati successivamente alla presente, nei termini e nei modi prescritti dalla legge;

La presente ordinanza costituisce provvedimento contingibile ed urgente per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità degli utenti di tale servizio pubblico.

### DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:


- Alla ditta Artigianvetro di Massimo Pelagallo, con sede legale in Travacò Siccomario, Via Einaudi 4;
- All'Ufficio Tecnico Comunale;

### INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notifica (Legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (DPR 24/11/1971 n. 1199).

Travacò Siccomario, 09.07.2014

**Il Sindaco**  
**Domizia CLENSI**





**COMUNE DI TRAVACO'  
SICCOMARIO**

Provincia di Pavia  
Via Marconi 37

**UFFICIO DI POLIZIA LOCALE**

Prot.

li, 08/07/2014

**RELAZIONE di SERVIZIO n. 08/2014**

**Località:**  
**Via Marconi**  
**Via Del Tovo**

**Oggetto:**  
**danni a strutture Comunale.**

**Segnalante:**  
**assessore urbanistica**

**TRAVACO' SICCOMARIO**

**Proprietà**  
**Comune di Travacò Siccomario PV**

*La presente relazione è stata redatta  
in n° 3 copie, di cui:*

1. Sindaco del Comune di Travacò Siccomario PV
2. Responsabile Area Tecnica del Comune di Travacò Siccomario PV
3. Atti -sede-

**Ass. Sc. di Polizia Locale**  
**LATIANO Giovanni**

*[Handwritten signature of Giovanni Latiano]*



**Istr. Tecnico**  
**Geom. CALLEGARI Davide**

*[Handwritten signature of Davide Callegari]*

**Premesso che**

1. In data 08/07/2014, alle ore 09.30, lo scrivente Ass. Sc. di Polizia Locale, in normale servizio di istituto, a seguito di una segnalazione verbale del Sig. MICUCCI Domenico – in qualità di assessore -, veniva informato della rottura di una finestra c/o la palestra comunale sita in Via Marconi al civico 01,
2. La presunta rottura dell'infisso si verificava il giorno 07/07/2014, durante il «temporale super cellulare» abbattutosi nelle ore pomeridiane su diversi comuni del nord Italia.
3. Lo scrivente non era a conoscenza di quanto segnalato. Tanto premesso

**Si verbalizza quanto segue**

- 1) Alle ore 10.00 l' Ass. Sc. di Polizia Locale LATIANO Giovanni, in collaborazione con il Geom. CALLEGARI Davide – in qualità di Istr. Uff. Tecnico, si recavano c/o le seguenti strutture comunali: palestra sita in Via Marconi, biblioteca sita in Via Po, archivio sito in P.zza Fontana, capannone bellaviti sito in Via IV Novembre, scuola primaria sita in Via Marconi, scuola dell'infanzia sita in Via Po, capannone ente risi sito in Via Del Tovo, al fine di verificare eventuali danni e/o anomalie.
- 2) Da un attento esame dei luoghi è emerso che all'interno dell'are verde dell'edificio scolastico, sito in via Marconi, tre piante ad alto fusto presentavano il cedimento di alcuni rami.
- 3) Valutato il pericolo di rottura degli stessi, si provvedeva alla messa in sicurezza con la potatura di alcuni rami, eseguita del personale addetto alla manutenzione esterna e la delimitazione dell'area.
- 4) La palestra, posta all'interno del plesso scolastico di cui sopra, presentava la rottura di una finestra vasistas e di un portone – uscita di emergenza -.

- 5) Il capannone ente risi, adibito al ricovero di due veicoli per trasporto alunni, risultava privo di una parte del manto di copertura, lungo la falda posteriore.
- 6) Di quanto rilevato veniva realizzato un rilievo fotografico.
- 7) Si segnala, quindi, la necessità di un intervento di ripristino immediato.
- 8) A disposizione per quanto possa ulteriormente necessitare, porgo distinti saluti



Ass. Sc. di Polizia Locale  
LATIANO Giovanni

*Latiano Giovanni*

manto di copertura capannone bellaviti



*Rilievo Fotografico*


Ass. Sc. di Polizia Locale  
LATIANO Giovanni



*Latiano Giovanni*

Rilievo Fotografico


palestra



porta uscita di sicurezza palestra



finestra vasistas palestra




Ass. Sc. di Polizia Locale  
LATIANO Giovanni

*fiero* → *de*



*Rilievo Fotografico*

piante c/o l'area verde dell'edificio scolastico



Ass. Sc. di Polizia Locale  
LATIANO Giovanni



*fiore*